

管線漏水案件漏水原因分析
施工不良
0%
回填不良
0%
工程施工挖
損
4%
其他
2%
地盤下陷
1%
水錘
2%
材質不良
1%
老化腐蝕
32%
荷重振動
58%
老化腐蝕
荷重振動
水錘
地盤下陷
施工不良
回填不良
材質不良
工程施工挖損
其他