

東典環安科技股份有限公司

檢 測 報 告

台灣自來水(股)公司第九區管理處壽豐淨水場

專案編號:HW1142W0015
報告編號:2W11312200004001

報告說明:


- 一、凡違反報告用途或以下情形者副本報告無效:
篡改內容、破損、分離使用、廣告宣傳、無主管簽核及未加蓋報告專用章。
- 二、本檢測報告未得到檢驗室書面同意,不應被部分複製使用,但全份複製除外。

報告聲明:

- 一、茲保證本報告內容參照相關主管機關之標準方法及品保品管等規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實。

公司名稱:東典環安科技股份有限公司

負責人:林正亮



檢驗室主管
(或報告簽署人)

許智明

中華民國 114 年 12 月 29 日

檢驗室名稱:東典環安科技股份有限公司環境檢驗中心
地址:26841 宜蘭縣五結鄉成興村利工二路99號
電話:03-9900999(代表號) 傳真:03-9900998
聯絡人:楊憲錫 03-8356828#26

首頁:第 1 頁/共 2 頁,分離使用無效。

檢測報告

東典環安科技股份有限公司

[受測單位]

台灣自來水(股)公司第九區管理處壽豐淨水場

專案編號:HW1142W0015 報告編號:2W11312200004001

報告日期:114年12月29日

行業別:用水供應業

進廠起訖時間:114/12/12 13:26 ~ 114/12/12 15:05

檢測目的:環評監測

採樣起訖時間:114/12/12 13:35 ~ 114/12/12 15:02

採樣單位:東典環安科技股份有限公司環境檢驗中心

採樣地址:花蓮縣壽豐鄉平和村平和路81號

樣品名稱:光榮橋上游

採樣日期:114/12/12 13:35

樣品編號:W21141212-2-1

收樣日期:114/12/12 18:18

樣品特性:環檢-水質

檢測項目	檢測值 單位	檢測(採樣)方法 量測值/MDL(QDL)/類別	備註
河川、湖泊及水庫水質採樣	-	NIEA W104.52C 水質水量	
水量	85.5 m ³ /min	NIEA W022.51C 水質水量	

樣品名稱:荖溪橋下游

採樣日期:114/12/12 14:26

樣品編號:W21141212-2-2

收樣日期:114/12/12 18:18

樣品特性:環檢-水質

檢測項目	檢測值 單位	檢測(採樣)方法 量測值/MDL(QDL)/類別	備註
河川、湖泊及水庫水質採樣	-	NIEA W104.52C 水質水量	
水量	99.1 m ³ /min	NIEA W022.51C 水質水量	

-----以下空白-----



檢驗室名稱:東典環安科技股份有限公司環境檢驗中心

副頁:第 2 頁/共 2 頁,分離使用無效。

地址:26841 宜蘭縣五結鄉成興村利工二路99號

電話:03-9900999(代表號) 傳真:03-9900998

聯絡人:楊憲錫 03-8356828#26

附件-照片

東興環安科技股份有限公司

專案編號:HW1142W0015

[受測單位]

台灣自來水(股)公司第九區管理處壽豐淨水場



光榮橋上游



老溪橋下游

附件二 荖溪河川水質

表號: 214-12-01-01

檢驗單位: 水質課
表號: 06-01-001-2_15
生效日期: 114/1/01

月曜式月十二日第編報

台灣自來水股份有限公司 第九區管理處水質課 大水樣(一般檢項)檢測報告

單位: 毫克/公升(mg/L)

第 4 頁共 4 頁

採樣日期	受檢單位	天氣	水溫(℃)	pH	濁度(NTU)	色度(铂鉑單位)	臭度(初嗅數)	總硬度	鈉	氯	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體量	自由有效餘氯	總硬度	鐵	錳	鉍	導電度(μS/cm)	大腸桿菌(CFU/100mL)	糞便性大腸桿菌(CFU/100mL)	總菌落數(CFU/mL)	陰離子界面活性劑	化學需氧量	懸浮固體量	備註										
飲用水水質標準		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	25	-											
飲用水水質標準		-	-	2	5	3	-	6.0-8.5	250	250	0.8	0.1	0.1	10.0	500	0.2-1.0	300	0.3	0.05	0.2	-	-	6	100	0.5	-	-									
114	12	8	花蓮 池南	原水	晴	陰	23.0	23.2	0.20	<5	<1	118	7.5	2.86	14.5	0.03	0.01	ND	0.24	136	-	106	0.008	<0.001	0.032	224	-	-	9.5E+02	3.2E+02	-	ND	-	-	-	
114	12	8	花蓮 池南	清水	晴	陰	23.0	23.6	0.10	<5	<1	126	7.6	4.25	13.9	0.03	0.01	ND	0.39	136	0.51	111	0.004	<0.001	0.032	253	-	-	<1	<1	-	-	-	-	-	
114	12	8	花蓮 北昌	原水	晴	陰	23.0	23.4	0.35	<5	<1	211	7.2	7.34	27.9	0.02	<0.01	ND	3.87	260	-	207	0.005	<0.001	0.042	476	-	-	<1	2	-	-	-	-	-	
114	12	8	花蓮 北昌	清水	晴	陰	23.0	24.6	<0.10	<5	<1	207	7.3	8.15	32.2	0.02	<0.01	ND	3.84	285	0.57	210	0.003	<0.001	0.039	479	-	-	<1	<1	-	-	-	-	-	
114	12	8	花蓮 光華	原水	晴	陰	22.0	21.8	<0.10	<5	<1	149	7.5	2.77	57.7	0.04	0.01	ND	0.37	215	-	180	0.049	0.006	0.048	360	-	-	<1	4	-	-	-	-	-	
114	12	8	花蓮 光華	清水	晴	陰	22.0	22.2	<0.10	<5	<1	141	7.6	3.38	56.4	0.04	0.01	ND	0.38	219	0.35	174	0.013	<0.001	0.038	362	-	-	<1	<1	-	-	-	-	-	
114	12	8	花蓮 勝豐	原水	晴	陰	22.0	21.1	0.20	<5	<1	128	7.9	3.87	11.2	0.04	<0.01	ND	0.38	142	-	112	0.008	0.001	0.033	250	3	5	34	19	-	ND	-	-	-	
114	12	8	花蓮 勝豐	清水	晴	陰	22.0	21.5	0.25	<5	<1	128	8.3	4.33	11.4	0.04	0.02	ND	0.37	136	0.46	113	0.004	<0.001	0.033	251	<1	<1	<1	<1	-	-	-	-	-	
MDL										0.32	0.50	0.01	0.0045	9	0.02	0.01	0.03	1.7	0.00006	0.00002	0.00054															
備註										GL=0.04	GL=0.05							GL=0.0200	GL=0.0025	GL=0.0150																

備註: 荖溪淨水場、光華七號井及光華八號井兩口水源未出水。

製表: 工程師黃建勝

審核: 技師士楊詩思

主管: 技師蔡佩芳

11501/02 編製