

東典環安科技股份有限公司

檢 測 報 告

台灣自來水(股)公司第九區管理處壽豐淨水場

專案編號:HW1132W0006

報告編號:2W11212280001001

報告說明:

- 一、凡違反報告用途或以下情形者副本報告無效:
篡改內容、破損、分離使用、廣告宣傳、無主管簽核及未加蓋報告專用章。
- 二、本檢測報告未得到檢驗室書面同意,不應被部分複製使用,但全份複製除外。

報告聲明:

- 一、茲保證本報告內容參照相關主管機關之標準方法及品保品管等規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實。

公司名稱:東典環安科技股份有限公司

負責人:林正亮

報告專用章
東典環安科技(股)公司
負責人:林正亮
檢驗室主管:許智明

檢驗室主管
(或報告簽署人)

許智明

中華民國 113 年 1 月 19 日

檢驗室名稱:東典環安科技股份有限公司環境檢驗中心
地址:26841 宜蘭縣五結鄉成興村利工二路99號
電話:03-9900999(代表號) 傳真:03-9900998
聯絡人:楊憲錫 03-8356828#26

首頁:第 1 頁/共 2 頁,分離使用無效。

檢測報告

東典環安科技股份有限公司

[受測單位]

台灣自來水(股)公司第九區管理處壽豐淨水場

專案編號:HW1132W0006

報告編號:2W11212280001001

報告日期:113年1月19日

行業別:用水供應業

檢測目的:環評監測

採樣單位:東典環安科技股份有限公司環境檢驗中心

採樣地址:花蓮縣壽豐鄉平和村平和路81號

樣品名稱:光榮橋上游

採樣日期:113/01/15 13:37

樣品編號:W21130115-2-1

收樣日期:113/01/16 09:07

樣品特性:現場量測

檢測項目	檢測值 單位	檢測(採樣)方法 量測值/MDL(QDL)/類別	備註
河川、湖泊及水庫水質採樣	-	NIEA W104.52C 水質水量	
水量	0.968 CMS	NIEA W022.51C 水質水量	

樣品名稱:荖溪橋下游

採樣日期:113/01/15 14:14

樣品編號:W21130115-2-2

收樣日期:113/01/16 09:07

樣品特性:現場量測

檢測項目	檢測值 單位	檢測(採樣)方法 量測值/MDL(QDL)/類別	備註
河川、湖泊及水庫水質採樣	-	NIEA W104.52C 水質水量	
水量	1.03 CMS	NIEA W022.51C 水質水量	

-----以下空白-----



檢驗室名稱:東典環安科技股份有限公司環境檢驗中心

副頁:第 2 頁/共 2 頁,分離使用無效。

地址:26841 宜蘭縣五結鄉成興村利工二路99號

電話:03-9900999(代表號) 傳真:03-9900998

聯絡人:楊憲銘 03-8356828#26

附件-照片

東典環安科技股份有限公司

專案編號:HW1132W0006

[受測單位]

台灣自來水(股)公司第九區管理處壽豐淨水場



光榮橋上游



荖溪橋下游

報告編號: 1102609		公開權		月報次月十二日前編報		單位: 毫克/公升(mg/L)		台灣自來水股份有限公司		第九區管理處水質課		大水樣(一般檢項)檢測報告		檢驗單位: 水質課		收執單次: 06-01-001-2-14		生效日期: 1110301																			
採樣日期		受檢單位		天氣		期間		11/2/1		至		11/2/28		第 3 頁共 4 頁																							
年	月	日	廠所	淨水場	水樣別	前日	當日	氣溫(℃)	水溫(℃)	濁度(NTU)	色度(铂鉈數)	臭度(初嗅數)	總硬度	pH值	氯鹽	硫酸鹽	氫鹽	氯氣	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總溶解固體量	自由有效氯	總硬度	鐵	錳	銅	導電度(μmho/cm)	需氧性大腸桿菌數(CFU/100mL)	大腸桿菌數(CFU/100mL)	總菌落數(CFU/mL)	陰離子界面活性劑	化學需氧量	懸浮固體量	備註			
飲用水水質標準								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20000	-	-	25	-			
飲用水水質標準								-	-	2	5	3	-	6.0-6.5	250	250	0.8	0.1	0.1	10.0	500	0.2-1.0	300	0.3	0.05	0.2	-	-	-	-	-	6	100	0.5	-	-	
112	2	6	鳳林	支亞干	原水	陰	陰	21.8	17.8	0.10	<5	<1	37.9	7.9	2.38	8.39	0.04	0.01	ND	0.24	72.0	-	61.7	0.0103	0.0029	0.0173	116	-	4.7E+02	63	-	ND	-				
2309044770																																					
112	2	6	鳳林	支亞干	清水	陰	陰	21.8	18.2	<0.10	<5	<1	37.9	8.0	2.78	8.22	0.04	ND	ND	0.23	75.5	0.52	57.7	0.0068	0.0024	0.0118	117	-	<1	<1	-	-					
2309044771																																					
112	2	6	鳳林	鳳林	原水	陰	陰	23.0	19.5	<0.10	<5	<1	35.9	8.1	3.22	8.79	0.04	ND	ND	0.19	74.0	-	56.7	0.0053	0.0012	0.0128	125	15	83	22	-	ND	-				
2309044750																																					
112	2	6	鳳林	鳳林	清水	陰	陰	23.0	19.6	<0.10	<5	<1	37.9	8.2	3.81	8.63	0.04	ND	ND	0.19	74.5	0.38	58.7	0.0047	0.0010	0.0112	126	<1	<1	1	-	-	-				
2309044751																																					
112	2	6	花蓮	安寧壩	原水	陰	陰	21.8	17.8	0.15	<5	<1	91.7	7.9	1.97	12.2	0.03	ND	ND	0.25	129	-	116	0.0324	0.0028	0.0131	214	37	1.3E+03	1.8E+02	-	ND	6.9				
2309044780																																					
112	2	6	花蓮	安寧壩	清水	陰	陰	21.8	19.2	0.15	<5	<1	93.7	8.2	2.58	12.2	0.03	ND	ND	0.28	132	0.58	108	0.0041	0.0016	0.0048	217	<1	<1	2	-	-	-				
2309044781																																					
112	2	6	花蓮	池南	原水	陰	陰	21.8	18.1	0.20	<5	<1	83.7	8.0	3.38	10.3	0.03	ND	ND	0.24	132	-	110	0.0105	0.0022	0.0162	212	-	3.1E+03	6.0E+02	-	ND	-				
2309044790																																					
112	2	6	花蓮	池南	清水	陰	陰	21.8	19.8	0.10	<5	<1	93.7	8.1	4.15	10.1	0.03	ND	ND	0.28	131	0.48	107	0.0099	0.0008	0.0061	217	-	<1	1	-	-	-				
2309044791																																					
112	2	6	花蓮	光華	原水	陰	陰	22.0	21.6	<0.10	<5	<1	128	7.9	2.38	57.1	0.04	ND	ND	0.40	235	-	168	0.0238	0.0035	0.0114	379	-									

[illegible]

備註：國慶、南華、北昌、稻香淨水場備用水源未供水。

製表

工程員黃奕彰

李林

工程員簡審宏

1999

水質課 蘇園

112/03/06 編製