

高低壓電力設備定期檢測紀錄總表

用電場所名稱	台灣自來水股份有限公司第十二區管理處			填表日期	113年11月24日
用電場所負責人	第十二區管理處處長			檢測期間	113年11月24日
用電地址	新北市新莊區思源路32號之1一至七樓			檢測方式	☒ 停電檢測 ☐ 非停電檢測
通訊地址	臺北市文山區興隆路一段70巷11弄14-3號1樓			責任分界點	台電責任分界點
供電方式及電壓	3φ	3W	220V	電號	05-34-5221-13-8
用電設備容量	動力：216.00 hp，電熱：0.00 kW，電燈：150.00 kVA，其他：			契約容量	180KW
專任電氣技術人員	元眾機電顧問股份有限公司	執照號碼	新北電技初字第DD601301-2號	下次檢測月份	114年5月
用電設備檢驗維護名稱	元眾機電顧問股份有限公司			序次數量	
附件及檢測項目				評判結果	說明
附件(一) A表：高壓以上電纜、匯流排等系統絕緣檢測紀錄表					本場所未裝置此設備
附件(二) B表：高壓以上開關、斷路器、電力熔絲檢測紀錄表					本場所未裝置此設備
附件(三) C表：高壓以上變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器、電抗器檢測紀錄表					本場所未裝置此設備
附件(四) D表：保護電驛檢測紀錄表					本場所未裝置此設備
附件(五) E表：低壓設備檢測紀錄表				頁次:2 序:14	G
附件(六) F表：熱顯影檢測紀錄表					本次施作停電檢測
備註	停電作業。檢驗結果：本次檢測良好。				

註1: 評判結果: G-良好, D-劣化, I-待修檢查, B-不良。頁次欄不敷使用應另複製該表填寫。此評判結果得依據用戶用電設備檢驗辦法第15條規範。

註2: 停電檢測應填A至F表, I至E表, 非停電檢測應填F表。各表不敷使用應另複製該表填寫。

註3: 總表應填一式二份, A至F表一式二份, 總表二份於檢測後次月15日前分送原登記直轄市或縣(市)主管機關及所在地輪配電營業處所備查, 總表及A至F附表用電場所填寫責任分界點時, 低壓用戶應註明受電箱、受電母線或接線匣等設備編號; 高壓用戶應註明開關負荷側等設備編號; 特高壓用戶應註明電力線引接或地下電纜引接之設備編號。

註4: 填寫責任分界點時, 低壓用戶應註明受電箱、受電母線或接線匣等設備編號; 高壓用戶應註明開關負荷側等設備編號; 特高壓用戶應註明電力線引接或地下電纜引接之設備編號。



用電場所負責人簽章：第十二區管理處處長
專任電氣技術人員簽章：元眾機電顧問股份有限公司

檢測報告書

客戶名稱：台灣自來水股份有限公司第十二區管理處

檢測項目：低壓電氣設備檢驗

檢測地點：新北市新莊區思源路32號之1一至七樓

檢測日期：113年11月24日

元眾機電顧問股份有限公司

台北市文山區興隆路一段70巷11弄14之3號1樓
電話：2935-7716， 傳真：2935-6641

頁次：1

頁數 5

檢測處理結果總評 (詳內容請參閱檢測紀錄)

M-1



元眾機電顧問股份有限公司

地址: 台北市文山區興隆路一段70巷11弄14之3號1樓

電話: 2935-7716

傳真: 2935-6641

主任技師 廖峻慶

審核 彭憲貴

使 用 儀 器

頁次:2

儀器名稱	廠牌型號	序號
高阻絕緣試驗器	Megger S1-1068	101573525
電驛試驗器	ISA-DRTS 66	2013/20610-8
高阻絕緣試驗器	KYORITSU-KEW 3431	E0135136
接地電阻試驗器	HIOKI-FT6380	18034183
熱顯影儀	GUIDE-D384M	ZIR52005M31X1800095

元眾機電顧問股份有限公司

地址:台北市文山區興隆路一段 70 巷 11 弄 14 之 3 號 1 樓

電話:2935-6768 傳真:2935-6641

主任技師 廖峻慶 審核 彭憲貴



客 戶：台灣自來水股份有限公司第十二區管理處

檢測地點：新北市新莊區思源路32號之1一至七樓

檢測日期：113/11/24

天氣：晴

盤面名稱：MP1 PANEL

濕度： 70 %

對地電壓：380-220

額定電壓：

氣溫： 26℃

順序	盤面名稱 編號	保護設備 啟斷容量	設備容量名稱			線徑 mm ²	對地絕緣電阻(MΩ)			負載電流(A)			絕緣 評判
							R-E	S-E	T-E				
			電動機 (HP)	燈數	插座 數	接地電阻 (Ω)	相間絕緣電阻(MΩ)			R	S	T	接地 評判
R-S	R-T	S-T											
1	MACB	3P 1000AT				200*2	100	100	100				G
											</		

註解

G : 良好

D
:
劣化

I : 待修検査

B
:
不良

記錄員：蔡家鈞高偉德

E-1



元眾機電顧問股份有限公司

地址：台北市文山區興隆路一段70巷11弄14之3號1樓

電話: 2935-7716

傳真: 2935-6641

主任技師 廖峻慶

審核 彭憲貴

