

臨時供水設備水質檢驗結果表

檢驗日期：113.8.12

採樣時間	採樣地點(載水點)	濁度 (NTU)	餘氯 (mg/L)	pH	備註
飲用水水質標準		2	0.2~1.0	6.0~8.5	<input type="checkbox"/> 原水 ≤ 1500 NTU
		4	0.2~2.0		<input type="checkbox"/> 原水 > 1500 NTU
0925	取水點-55鄉道消防栓(三塊石活動中心)	0.27	0.38	6.92	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
1035	桃園市蘆竹區山林路三段102巷9號	0.45	0.62	7.40	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
1050	林口區南勢里南勢二街154號(南勢市民活動中心)	0.23	0.65	7.26	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
1105	林口區麗林里公園路46號(麗林國小)	0.67	0.73	7.48	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
1113	林口區麗園里麗園一街6巷口(林口國宅郵局)	0.18	0.76	7.23	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
1135	桃園市龜山區復興街250巷1-1號(公西市民活動中心前)	1.07	0.32	7.13	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
1142	桃園市龜山區忠義路二段491號(大崗社區活動中心前)	1.05	0.26	7.16	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
1210	桃園市龜山區光峰路2號(龜山自來水公司)	1.59	0.58	7.26	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
1250	取水點-建國東路消防栓(桃園火車站後站)	0.33	0.24	7.67	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

製表：技術士陳柏丞

主管：

第二區管理處秘書  
代理水質課課長 蔡玉堂