

臨時供水設備水質檢驗結果表

檢驗日期：1130903

採樣時間	採樣地點 (載水點)	濁度 (NTU)	餘氯 (mg/L)	pH	氣溫 (°C)	水溫 (°C)	備註
飲用水水質標準		2	0.2 ~ 1.0	6.0 ~ 8.5	-	-	☒ 原水 ≤ 1500 NTU
		4	0.2 ~ 2.0				☐ 原水 > 1500 NTU
0800	1. 朝陽村 自來水公司通霄銅鑼營運所	0.75 0.74	0.48 0.48	7.33 7.34	29.3	28.4 28.4	☒ 符合 ☐ 不符合
0815	2. 銅鑼村 中正路與自強路口	0.70	0.45 0.45	7.40 7.41	29.5	28.5 28.5	☒ 符合 ☐ 不符合
0830	3. 興隆村 苗栗縣銅鑼鄉興隆實驗小學	0.72	0.43 0.43	7.42 7.42	29.8	28.6 28.6	☒ 符合 ☐ 不符合
1000	4. 西湖村 育英國小前	0.68	0.45 0.44	7.46 7.47	31.2	28. 28.7	☒ 符合 ☐ 不符合
1400	5. 廣盛村 三義淨水場前	0.92	0.46 0.45	7.78 7.79	33.2	30.4 30.3	☒ 符合 ☐ 不符合
1415	6. 雙湖村 尚圓餐廳旁	0.82	0.47 0.47	7.78 7.79	33.1	30.4 30.3	☒ 符合 ☐ 不符合
1440	7. 雙潭村 天后宮前	0.79	0.42 0.43	7.71 7.71	33.1	30.3 30.3	☒ 符合 ☐ 不符合
1625	8. 二湖村 二湖社區發展協會	0.83	0.31 0.30	7.81 7.80	33.2	30.5 30.5	☒ 符合 ☐ 不符合
1540	9. 五湖村 西湖鄉農會五湖辦事處旁	0.63	0.30 0.30	7.86 7.87	33.2	31.0 31.0	☒ 符合 ☐ 不符合
1610	10. 朝東村 湖東加油站	0.53	0.29 0.30	7.78 7.79	33.2	31.0 31.0	☒ 符合 ☐ 不符合
1555	11. 龍洞村 原西湖鄉公所前停車場	0.37	0.31 0.32	8.00 8.01	33.0	30.1 30.0	☒ 符合 ☐ 不符合
1650	12. 南港里 南港里南勢派出所前	0.68	0.30 0.29	7.83 7.83	33.1	31.1 31.1	☒ 符合 ☐ 不符合

停水區臨時供水站設置數量：22 抽驗數量：12

符合數量：12 不符合數量：0

檢驗：

技術士趙仁璋

審核：

工程員羅峯宏

主管

水質課長曾炯袁