

台灣自來水股份有限公司第三區管理處

安全觀察紀錄表

一、基本資料：

項 目	內 容	接受安全觀察之情況 (是：打✓)
編 號	11006	<input checked="" type="checkbox"/> 計畫安全觀察之員工
觀察日期	111 年 6 月 29 日	<input type="checkbox"/> 無經驗之人
員工姓名	張正宏	<input type="checkbox"/> 以不安全出名之人
職 稱	技術士	<input type="checkbox"/> 身體或心智或不能安全工作之人
任現職年資	111 年 03 月	<input type="checkbox"/> 生病或不到工後復工作之人
所屬單位	寶山給水廠	<input type="checkbox"/> 調整工作多年未再擔任職位之人
工作名稱	淨水操作	<input type="checkbox"/> 累遭意外之人
工作地點	寶山給水廠	<input type="checkbox"/> 似情緒擾亂有怪異行動之人
		<input type="checkbox"/> 其他

二、觀察結果：(觀察此人進行，檢討工作關鍵性安全要點，交談結果)

觀 察 項 目	觀 察 內 容
(一)工作步驟是否正確、科學、工作熟練程度如何？	負責淨水操作原水供水調配、淨水加藥、儀電等操作，工作步驟正確，熟練度尚可。
(二)可能發生的意外有那些？	感電、墜落、跌倒、溺水。
(三)其防止措施有那些？是否完善？	1.儀電控制開關或抽水機操作，確認防護門關閉後，始可操作。 2.各水池設護欄，並依規定放置救生圈。
(四)工作者對進行此工作的意見？	工作者對於本項工作表示勝任，熟悉度尚屬認真並隨時保持警覺心。
(五)對工作者說明或糾正要點？	工作如有問題或困難要隨時反映，並應隨時保持警覺心，小心注意周遭環境安全。
(六)提請有關單位協辦事項有那些？	加強人員教育訓練及職安危害辨識課程。
(七)不安全動作係由何種原因所致？	沒經驗或重複之工作性質容易疏忽便宜行事。
(八)其他：(或抽問職業安全衛生工作守則了解情況)	無。
備註：一、觀察者對觀察內容應改善事項，應列管至改善完成。 二、每月底送職安單位陳核後備查。	

觀察者：

寶山給水廠
廠長 徐錦圓

單位首長：

台灣自來水股份有限公司第三區管理處

安全觀察紀錄表

一、基本資料：

項 目	內 容	接受安全觀察之情況 (是：打✓)
編 號	11104	<input checked="" type="checkbox"/> 計畫安全觀察之員工 <input type="checkbox"/> 無經驗之人 <input type="checkbox"/> 以不安全出名之人 <input type="checkbox"/> 身體或心智或不能安全工作之人 <input type="checkbox"/> 生病或不到工後復工作之人 <input type="checkbox"/> 調整工作多年未再擔任職位之人 <input type="checkbox"/> 累遭意外之人 <input type="checkbox"/> 似情緒擾亂有怪異行動之人 <input type="checkbox"/> 其他
觀察日期	111 年 5 月 27 日	
員工姓名	陳文鴻	
職 稱	技術士	
任現職年資	111 年 3 月	
所屬單位	寶山給水廠	
工作名稱	淨水操作	
工作地點	寶山給水廠	

二、觀察結果：(觀察此人進行，檢討工作關鍵性安全要點，交談結果)

觀 察 項 目	觀 察 內 容
(一)工作步驟是否正確、科學、工作熟練程度如何？	負責淨水操作原水、供水調配、淨水設備加藥、儀電等調控操作，工作步驟正確，熟練度尚可。
(二)可能發生的意外有那些？	感電、墜落、跌倒、溺水。
(三)其防止措施有那些？是否完善？	1.儀電控制開關或抽水機操作確認配電盤防護門關閉後，始可操作。 2.各水池設護欄，並依規定放置救生圈。
(四)工作者對進行此工作的意見？	工作者對於本項工作表示勝任，熟悉度尚屬認真並隨時保持警覺心。
(五)對工作者說明或糾正要點？	工作如有問題或困難要隨時反映，並應隨時保持警覺心，小心注意周遭環境安全。
(六)提請有關單位協辦事項有那些？	加強人員教育訓練及職安危害辨識課程。
(七)不安全動作係由何種原因所致？	沒經驗或重複之工作性質容易疏忽便宜行事。
(八)其他：(或抽問職業安全衛生工作守則了解情況)	無。
備註：一、觀察者對觀察內容應改善事項，應列管至改善完成。 二、每月底送職安單位陳核後備查。	

觀察者：

寶山給水廠 廠長 徐錦圓

單位首長：

台灣自來水股份有限公司第三區管理處

安全觀察紀錄表

一、基本資料：

項 目	內 容	接受安全觀察之情況 (是：打✓)
編 號	11104	<input checked="" type="checkbox"/> 計畫安全觀察之員工
觀察日期	111 年 4 月 27 日	<input type="checkbox"/> 無經驗之人
員工姓名	許育任	<input type="checkbox"/> 以不安全出名之人
職 稱	技術士	<input type="checkbox"/> 身體或心智或不能安全工作之人
任現職年資	111 年 3 月	<input type="checkbox"/> 生病或不到工後復工作之人
所屬單位	寶山給水廠	<input type="checkbox"/> 調整工作多年未再擔任職位之人
工作名稱	淨水操作	<input type="checkbox"/> 累遭意外之人
工作地點	寶山給水廠	<input type="checkbox"/> 似情緒擾亂有怪異行動之人
		<input type="checkbox"/> 其他

二、觀察結果：(觀察此人進行，檢討工作關鍵性安全要點，交談結果)

觀 察 項 目	觀 察 內 容
(一)工作步驟是否正確、科學、工作熟練程度如何？	負責淨水操作原水、供水調配、淨水設備加藥、儀電等調控操作，工作步驟正確，熟練度尚可。
(二)可能發生的意外有那些？	感電、墜落、跌倒、溺水。
(三)其防止措施有那些？是否完善？	1.儀電控制開關或抽水機操作確認配電盤防護門關閉後，始可操作。 2.各水池設護欄，並依規定放置救生圈。
(四)工作者對進行此工作的意見？	工作者對於本項工作表示勝任，熟悉度尚屬認真並隨時保持警覺心。
(五)對工作者說明或糾正要點？	工作如有問題或困難要隨時反映，並應隨時保持警覺心，小心注意周遭環境安全。
(六)提請有關單位協辦事項有那些？	加強人員教育訓練及職安危害辨識課程。
(七)不安全動作係由何種原因所致？	沒經驗或重複之工作性質容易疏忽便宜行事。
(八)其他：(或抽問職業安全衛生工作守則了解情況)	無。
備註：一、觀察者對觀察內容應改善事項，應列管至改善完成。 二、每月底送職安單位陳核後備查。	

觀察者：



單位首長：

台灣自來水股份有限公司第三區管理處

安全觀察紀錄表

一、基本資料：

項 目	內 容	接受安全觀察之情況 (是：打✓)
編 號	11103	<input checked="" type="checkbox"/> 計畫安全觀察之員工 <input type="checkbox"/> 無經驗之人 <input type="checkbox"/> 以不安全出名之人 <input type="checkbox"/> 身體或心智或不能安全工作之人 <input type="checkbox"/> 生病或不到工後復工作之人 <input type="checkbox"/> 調整工作多年未再擔任職位之人 <input type="checkbox"/> 累遭意外之人 <input type="checkbox"/> 似情緒擾亂有怪異行動之人 <input type="checkbox"/> 其他
觀察日期	111 年 3 月 29 日	
員工姓名	林育慈	
職 稱	技術士	
任現職年資	111 年 2 月	
所屬單位	寶山給水廠	
工作名稱	淨水操作	
工作地點	寶山給水廠	

二、觀察結果：(觀察此人進行，檢討工作關鍵性安全要點，交談結果)

觀 察 項 目	觀 察 內 容
(一)工作步驟是否正確、科學、工作熟練程度如何？	負責淨水操作原水、供水調配、淨水設備加藥、水質檢測、儀電等調控操作，工作步驟正確，熟練度尚可。
(二)可能發生的意外有那些？	感電、墜落、跌倒、溺水。
(三)其防止措施有那些？是否完善？	1.儀電控制開關或抽水機操作確認配電盤防護門關閉後，始可操作。 2.各水池設護欄，並依規定放置救生圈。
(四)工作者對進行此工作的意見？	工作者對於本項工作表示勝任，熟悉度尚屬認真並隨時保持警覺心。
(五)對工作者說明或糾正要點？	工作如有問題或困難要隨時反映，並應隨時保持警覺心，小心注意周遭環境安全。
(六)提請有關單位協辦事項有那些？	加強人員教育訓練及職安危害辨識課程。
(七)不安全動作係由何種原因所致？	沒經驗或重複之工作性質容易疏忽便宜行事。
(八)其他：(或抽問職業安全衛生工作守則了解情況)	無。

備註：一、觀察者對觀察內容應改善事項，應列管至改善完成。
二、每月底送職安單位陳核後備查。

觀察者：

寶山給水廠
廠長 徐錦圓

單位首長：

台灣自來水股份有限公司第三區管理處

安全觀察紀錄表

一、基本資料：

項 目	內 容	接受安全觀察之情況 (是：打✓)
編 號	11102	<input checked="" type="checkbox"/> 計畫安全觀察之員工 <input type="checkbox"/> 無經驗之人 <input type="checkbox"/> 以不安全出名之人 <input type="checkbox"/> 身體或心智或不能安全工作之人 <input type="checkbox"/> 生病或不到工後復工作之人 <input type="checkbox"/> 調整工作多年未再擔任職位之人 <input type="checkbox"/> 累遭意外之人 <input type="checkbox"/> 似情緒擾亂有怪異行動之人 <input type="checkbox"/> 其他
觀察日期	111 年 2 月 25 日	
員工姓名	李建昇	
職 稱	技術士	
任現職年資	102 年 10 月	
所屬單位	寶山給水廠	
工作名稱	淨水操作	
工作地點	寶山給水廠	

二、觀察結果：(觀察此人進行，檢討工作關鍵性安全要點，交談結果)

觀 察 項 目	觀 察 內 容
(一)工作步驟是否正確、科學、工作熟練程度如何？	負責淨水操作原水、供水調配、淨水設備加藥、儀電等調控操作，工作步驟正確，熟練度尚可。
(二)可能發生的意外有那些？	感電、墜落、跌倒、溺水。
(三)其防止措施有那些？是否完善？	1.儀電控制開關或抽水機操作確認配電盤防護門關閉後，始可操作。 2.各水池設護欄，並依規定放置救生圈。
(四)工作者對進行此工作的意見？	工作者對於本項工作表示勝任，熟悉度尚屬認真並隨時保持警覺心。
(五)對工作者說明或糾正要點？	工作如有問題或困難要隨時反映，並應隨時保持警覺心，小心注意周遭環境安全。
(六)提請有關單位協辦事項有那些？	加強人員教育訓練及職安危害辨識課程。
(七)不安全動作係由何種原因所致？	沒經驗或重複之工作性質容易疏忽便宜行事。
(八)其他：(或抽問職業安全衛生工作守則了解情況)	無。

備註：一、觀察者對觀察內容應改善事項，應列管至改善完成。
二、每月底送職安單位陳核後備查。

觀察者：

寶山給水廠
廠長 徐錦圓

單位首長：

台灣自來水股份有限公司第三區管理處

安全觀察紀錄表

一、基本資料：

項 目	內 容	接受安全觀察之情況 (是：打✓)
編 號	11101	<input checked="" type="checkbox"/> 計畫安全觀察之員工
觀察日期	11/ 年 01 月 10 日	<input type="checkbox"/> 無經驗之人
員工姓名	蔡政輝	<input type="checkbox"/> 以不安全出名之人
職 稱	技術士	<input type="checkbox"/> 身體或心智或不能安全工作之人
任現職年資	81 年 12 月	<input type="checkbox"/> 生病或不到工後復工作之人
所屬單位	寶山給水廠	<input type="checkbox"/> 調整工作多年未再擔任職位之人
工作名稱	汙泥脫水場操作	<input type="checkbox"/> 累遭意外之人
工作地點	寶山給水廠	<input type="checkbox"/> 似情緒擾亂有怪異行動之人
		<input type="checkbox"/> 其他

二、觀察結果：(觀察此人進行，檢討工作關鍵性安全要點，交談結果)

觀 察 項 目	觀 察 內 容
(一)工作步驟是否正確、科學、工作熟練程度如何？	負責汙泥脫水場輪班，接任脫水場操作已資深經驗，工作技能步驟熟練。
(二)可能發生的意外有那些？	感電、墜落、溺水、滑倒、噪音。
(三)其防止措施有那些？是否完善？	1.戴耳罩等防護用具絕緣手套及絕緣鞋等護具。 2.各水池設護欄及放置救生圈。
(四)工作者對進行此工作的意見？	工作者對於本項工作表示勝任，但仍需持續學習並隨時保持警覺心。
(五)對工作者說明或糾正要點？	工作如有問題或困難要隨時反映，並應隨時保持警覺心，小心注意周遭環境安全。
(六)提請有關單位協辦事項有那些？	加強人員教育訓練及職安危害辨識課程。
(七)不安全動作係由何種原因所致？	沒經驗或重複之工作性質容易疏忽便宜行事。
(八)其他：(或抽問職業安全衛生工作守則了解情況)	無。

備註：一、觀察者對觀察內容應改善事項，應列管至改善完成。
二、每月底送職安單位陳核後備查。

觀察者：

寶山給水廠
廠長 徐錦圓

單位首長：