

臨時供水設備水質檢驗結果表

檢驗日期：1130904

採樣時間	採樣地點 (載水點)	濁度 (NTU)	餘氯 (mg/L)	pH	氣溫 (°C)	水溫 (°C)	備註
飲用水水質標準		2	0.2 ~ 1.0	6.0 ~ 8.5	-	-	■原水 ≤ 1500 NTU
		4	0.2 ~ 2.0				■原水 > 1500 NTU
1115	13. 五南里 五南社區發展協會	0.63 0.63	0.41 0.41	7.73 7.73	32.7	30.1 30.2	■符合 □不符合
0930	14. 白西里 白沙屯火車站	0.58	0.43 0.43	7.74 7.73	31.5	28.5 28.5	■符合 □不符合
1050	15. 通南里 福懋加油站	0.63	0.39 0.40	7.79 7.80	32.5	29.5 29.5	■符合 □不符合
0955	16. 通東里 通霄鎮公所	0.5	0.40 0.41	7.81 7.80	31.5	29.0 29.0	■符合 □不符合
1020	17. 通西里 小亨利幼兒園	0.60	0.41 0.42	7.82 7.82	32.5	29.1 29.1	■符合 □不符合
1350	18. 客庄里 苑裡鎮運動公園前	0.73	0.39 0.38	7.78 7.79	33.2	31.2 31.2	■符合 □不符合
1450	19. 山腳里 苑裡鎮農會山腳辦事處	0.71	0.35 0.35	7.81 7.80	33.2	31.1 31.1	■符合 □不符合
1410	20. 房裡里 文苑國小前	0.62	0.38 0.39	7.80 7.81	33.3	31.2 31.1	■符合 □不符合
1520	21. 社苓里 社苓社區發展協會	0.59	0.33 0.34	7.82 7.81	33.0	31.0 31.0	■符合 □不符合
1330	22. 苑東里 灣麗親子運動公園	0.58	0.42 0.41	7.86 7.85	33.1	31.1 31.0	■符合 □不符合
0810	1. 銅鑼村 自來水公司通霄銅鑼營運所	0.72	0.43 0.42	7.35 7.34	30.0	28.5 28.5	■符合 □不符合
0840	9. 五湖村 西湖鄉農會五湖辦事處旁	0.68	0.35 0.34	7.80 7.81	30.0	28.6 28.6	■符合 □不符合

停水區臨時供水站設置數量：22 抽驗數量：12

符合數量：12 不符合數量：0

檢驗：

技術士趙仁璋

審核：

技術士蘇佳惠

主管

水質課課長曾炯袁