


台灣自來水股份有限公司第四區管理處

CCTV 檢視紀錄表

工 程 名 稱	台中第三供水區祥順路送水管工程-管(三)-1
檢 視 項 目	CCTV 檢測
檢 視 日 期	114 年 5 月 15 日
檢 視 位 置	節點 2→節點 3
管 徑 及 數 量	Ø1500mm DIP U2 約 96m
工 程 地 點	台中市北屯區
檢 視 結 果	內無雜物

檢視地點位置略圖：



承攬廠商：

監造單位：

接管單位：陳文卿



黃秉櫻