

工程生態檢核改善對策及結果表

標案名稱：南化複線-南化至左鎮送水管(二)段-送水管、
南化複線-南化至左鎮送水管(二)段-聯通管(併案)

查核日期：114 年 06 月 04 日

第 1 頁共 2 頁

諮詢意見及其他建議	說明 (附佐證文件或照片請註明)	完成 日期	備註 (未完成者請說明)
意見編號 1. 從台水公司全球資訊網-生態檢核可查詢到 112 年第 3、4 季及 113 年第 1、2 季之施工階段自主檢查表,資訊對外公開。	[補充說明]: 感謝委員肯定,後續仍持續依委員意見將資訊對外公開。 【詳附件 1】		
意見編號 2. 自主檢查表就生態保育措施之迴避、縮小、減輕及補償,採取對應措施,建議檢查項目提供區域內澤蟹及保育類名稱,以利採取適當之保全策略。	[補充說明]: 感謝委員提醒,後續將依委員意見於檢查項目提供區域內澤蟹及保育類名稱,以利採取適當之保全策略。 【詳附件 2】		
缺失編號 3. 生態檢核施工階段自主檢查表可查詢 112 年 7 月至 113 年 6 月每年一次的檢查資料,缺乏 113 年 7 月之後的資料,應補齊。 從表單每月一次的環境照片,看到環境沒有大範圍的變化,但無法得知生物種類及數量之變化。建議持續進行生態檢核,追蹤工程對生物之影響,尤其遷移性梭德氏赤蛙的影響。	[補充說明]: 感謝委員提醒,113年7月之後的資料已於114年6月16日函文監造及業主,請其協助上傳資料至台水公司全球資訊網供查詢。 回覆委員建議之追蹤工程對生物之影響,若欲得知生物種類及族群數量之變化,需以長期或定期的生態調查或監測作業為依據,方能提供完整之物種動態變化資訊。目前本計畫執行之生態檢核主要為檢視施工期間是否確實落實施工前所規劃之生態友善措施,以及是否依據原設計迴避重要棲地、減輕對物種之潛在影響,現階段無規劃辦理生態調查,仍將以落實各項生態友善措施為主要執行重點。 【詳附件 3】		

工程生態檢核改善對策及結果表

標案名稱：南化複線-南化至左鎮送水管(二)段-送水管、
南化複線-南化至左鎮送水管(二)段-聯通管(併案)

查核日期：114 年 06 月 04 日

第 2 頁共 2 頁

諮詢意見及其他建議	說明 (附佐證文件或照片請註明)	完成 日期	備註 (未完成者請說明)
缺失編號 4. 規劃設計時迴避生態敏感區域,減輕對生態的衝擊,減少對後堀溪影響。施工時設置沉砂靜水措施,避免污染溪溝水質。水城區域設置欄杆禁止人員進入,維持水域常流環境。保留珍稀及大胸徑樹木。	[補充說明]: 感謝委員說明,已於施工期間設置沉砂靜水設施,避免施工廢土或泥沙污染溪溝水質,並維持水域常流水環境;同時於水城區域增設欄杆設施,限制非相關人員進入,以降低人為干擾。此外,施工過程已確實保留珍稀及大胸徑樹木,以維護原有棲地環境及生物多樣性。 【詳附件 4】	預定 114.06.18完成	
缺失編號 5. 自主檢查表有關生態保育措施第 3 項隨時監測地下水位,應已執行並非尚未施工,填表作業建議更加確實。	[補充說明]: 感謝委員委員提醒,有關自主檢查表生態保育措施第 3 項隨時監測地下水位已執行,填表作業已修正確實填寫。 【詳附件 5】	114.06.12	
承包商	監造單位	主辦機關	
(工地負責人核章)	(工地負責人核章)	(機關首長核章)	

註：1.若本工程符合營造業法第 30 條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規
定之工地主任核章。
2.各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。