生態保育措施自主檢查表

□施工前 ■施工中 □完工後（編號：＿＿＿＿＿＿＿＿）

計畫及工程名稱	山上淨水場更新改善工程	填表日期	民國 113 年 11 月 21
填表人員（單位/職稱）	吳景龍 上益營造股份有限公司/行政	預定完工日（施工進度）	民國 114 年 03 月 30 日 進度:%

項目	檢查內容	檢查結果				狀況說明
		已執行/是	執行，但不足	未執行/否	非執行期間	
生態保全對象	(1) 保留樹木共計 26 棵。	V				
	(2) 將施工便道、資材暫置區等臨時設施設置在已開發區域。	V				
	(3) 限制干擾範圍限制在固定區域。	V				
	(4) 降低對水域棲地的干擾。	V				
	(5) 於關注物種繁殖期（3-6 月）降低施工頻度，減少對關注物種的干擾。	V				
	(6) 外來種植物移除。	V				
其他						
備註：	表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。					

生態團隊

單位職稱: 野望生態顧問有限公司/研究員　姓名(簽章)：吳首賢

施工廠商

單位職稱：上益營造股份有限公司　姓名(簽章)：吳景龍

監造單位

單位職稱：台灣自來水股份有限公司 南區工程處第四工務所　姓名(簽章)：吳宸安

生態保育措施施工階段照片及說明

<table>
<tr><td colspan="2">1. 保留樹木。</td></tr>
<tr><td>[施工前]
 </td><td>[施工階段]
 </td></tr>
<tr><td>日期：111年2月8日
說明：編號1樟樹。</td><td>日期： 113 年 11 月 21 日
說明：編號1樟樹移植至工務所旁</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.保留樹木。</td></tr>
<tr><td>[施工前]
 </td><td>[施工階段]
 </td></tr>
<tr><td>日期：111年2月8日
說明：編號2樟樹。</td><td>日期： 113 年 11 月 21 日
說明：編號2樟樹移植至工務所旁</td></tr>
<tr><td colspan="2">3. 保留樹木。</td></tr>
<tr><td>[施工前]
 </td><td>[施工階段]
 </td></tr>
<tr><td>日期：111年2月8日
說明：編號3樟樹。</td><td>日期： 113 年 11 月 21 日
說明：編號3樟樹移植至工務所旁</td></tr>
<tr><td colspan="2">4.保留樹木。</td></tr>
</table>

[施工前] 	[施工階段]
日期：111年2月8日 說明：編號4樟樹。	日期： 113 年 11 月 21 日 說明：編號4樟樹移植至工務所旁
5.保留樹木。	
[施工前] 	[施工階段]
日期：111年2月8日 說明：編號5樟樹。	日期： 113 年 11 月 21 日 說明：編號5樟樹移植至工務所旁
6.保留樹木。	
[施工前] 	[施工階段]
日期：111年2月8日 說明：編號6樟樹。	日期：113 年 11 月 21 日 說明：編號6樟樹移植至工務所旁
7.保留樹木。	

<table>
<tr><td>[施工前]
 </td><td>[施工階段]
 </td></tr>
<tr><td>日期：111年2月8日
說明：編號7龍眼。</td><td>日期： 113 年 11 月 21 日
說明：編號7龍眼移植至工務所旁</td></tr>
<tr><td colspan="2">8. 保留樹木。</td></tr>
<tr><td>[施工前]
 </td><td>[施工階段]
 </td></tr>
<tr><td>日期：111年2月8日
說明：編號8芒果。</td><td>日期： 113 年 11 月 21 日
說明：編號8芒果移植後死亡，殘幹已移除</td></tr>
<tr><td colspan="2">9.保留樹木。</td></tr>
<tr><td>[施工前]
 </td><td>[施工階段]
 </td></tr>
<tr><td>日期：111年2月8日
說明：編號9龍眼。</td><td>日期： 113 年 11 月 21 日
說明：編號9龍眼移植後死亡，殘幹已移除</td></tr>
<tr><td colspan="2">10.保留樹木。</td></tr>
</table>

[施工前] 	[施工階段]
日期：111年2月8日 說明：編號10龍眼。	日期： 113 年 11 月 21 日 說明：編號10龍眼移植後死亡、殘幹已移除
11.保留樹木。	
[施工前] 	[施工階段]
日期：111年2月8日 說明：編號11白玉蘭。	日期： 113 年 11 月 21 日 說明：編號11白玉蘭生長良好
12.保留樹木。	
[施工前] 	[施工階段]
日期：111年2月8日 說明：編號12雨豆樹。	日期：113 年 11 月 21 日 說明：編號12雨豆樹生長良好
13.保留樹木。	

[施工前] 	[施工階段]
日期：111年2月8日 說明：編號13雨豆樹。	日期： 113 年 11 月 21 日 說明：編號13雨豆樹生長良好
14.保留樹木。	
[施工前] 	[施工階段]
日期：111年2月8日 說明：編號14龍眼。	日期： 113 年 11 月 21 日 說明：編號14龍眼生長良好
15.保留樹木。	
[施工前] 	[施工階段]
日期：111年2月8日 說明：編號15芒果。	日期： 113 年 11 月 21 日 說明：編號15芒果。
16.保留樹木。	

[施工前] 	[施工階段]
日期：111年2月8日 說明：編號16芒果。	日期： 113 年 11 月 21 日 說明：編號16芒果。
17.保留樹木。	
[施工前] 	[施工階段]
日期：111年2月8日 說明：編號17龍眼。	日期： 1123 年 11 月 21 日 說明：編號17龍眼
18.保留樹木。	
[施工前] 	[施工階段]
日期：111年2月8日 說明：編號18相思樹。	日期： 113 年 11 月 21 日 說明：編號18相思樹。
19.保留樹木。	

[施工前] 	[施工階段]
日期：111年2月8日 說明：編號19龍眼。	日期： 113 年 11 月 21 日 說明：編號19龍眼生長良好
20.保留樹木。	
[施工前] 	[施工階段]
日期：111年2月8日 說明：編號20芒果	日期： 113 年 11 月 21 日 說明：編號20芒果生長良好。
21.保留樹木。	
[施工前] 	[施工階段]
日期：111年2月8日 說明：編號21龍眼。	日期：113 年 11 月 21 日 說明：編號21龍眼生長良好
22保留樹木。	

[施工前] 	[施工階段]
日期：111年2月8日 說明：編號22樟樹。	日期： 113 年 10 月 21 日 說明：編號22樟樹。
23.保留樹木。	
[施工前] 	[施工階段]
日期：111年2月8日 說明：編號23樟樹。	日期： 113 年 10 月 21 日 說明：編號23樟樹生長良好
24.保留樹木。	
[施工前] 	[施工階段]
日期：111年2月8日 說明：編號24台東蘇鐵。	日期： 113 年 10 月 21 日 說明：編號24台東蘇鐵生長良好
25.保留樹木。	

[施工前] 	[施工階段]
日期：111年2月8日 說明：編號25台東蘇鐵。	日期： 113 年 10 月 23 日 說明：編號25台東蘇鐵生長良好
26.保留樹木。	
[施工前] 	[施工階段]
日期：111年2月8日 說明：編號26台東蘇鐵。	日期： 113 年 10 月 23 日 說明：編號26台東蘇鐵生長良好