

台灣自來水公司第七區管理處
113年第2季飲用水水質處理藥劑使用管理作業執行情形檢核結果表

單位：項次

受檢單位	澎湖營運所		大崗山水廠		累積檢核項目	檢核結果		
	西嶼淨水場		北嶺加壓站			符合	不符合	符合率
檢核項目	符合	不符合	符合	不符合				
物料管理作業 (檢核項目14項)	14	0	14	0	28	28	0	100.00%
採樣檢驗管理作業 (檢驗項目：8項)	8	0	8	0	16	16	0	100.00%
操作管理作業 (檢核項目：19項)	19	0	19	0	38	38	0	100.00%
合計	41	0	41	0	82	82	0	100.00%