

東典環安科技股份有限公司

檢測報告

台灣自來水(股)公司第九區管理處壽豐淨水場

專案編號:HW1152W0033

報告編號:2W11501060001001

報告說明:

一、凡違反報告用途或以下情形者副本報告無效:

篡改內容、破損、分離使用、廣告宣傳、無主管簽核及未加蓋報告專用章。

二、本檢測報告未得到檢驗室書面同意，不應被部分複製使用，但全份複製除外。

報告聲明:

一、茲保證本報告內容參照相關主管機關之標準方法及品保品管等規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實。

公司名稱:東典環安科技股份有限公司

負責人:林正亮

報告專用章
東典環安科技(股)公司
負責人:林正亮
檢驗室主管:許智明

檢驗室主管
(或報告簽署人)

許智明

中華民國 115 年 1 月 19 日

檢驗室名稱:東典環安科技股份有限公司環境檢驗中心
地址:26841 宜蘭縣五結鄉成興村利工二路99號
電話:03-9900999(代表號) 傳真:03-9900998
聯絡人:楊憲錫 03-8356828#26

首頁:第 1 頁/共 2 頁,分離使用無效。

檢測報告

東典環安科技股份有限公司

[受測單位]

台灣自來水(股)公司第九區管理處壽豐淨水場

專案編號:HW1152W0033 報告編號:2W11501060001001

報告日期:115年1月19日

行業別:用水供應業

進廠起訖時間:115/01/14 13:20 ~ 115/01/14 15:08

檢測目的:環評監測

採樣起訖時間:115/01/14 13:36 ~ 115/01/14 14:56

採樣單位:東典環安科技股份有限公司環境檢驗中心

採樣地址:花蓮縣壽豐鄉平和村平和路81號

樣品名稱:光榮橋上游

採樣日期:115/01/14 13:36

樣品編號:W21150114-3-1

收樣日期:115/01/15 09:16

樣品特性:環檢-水質

檢測項目	檢測值 單位	檢測(採樣)方法 量測值/MDL(QDL)/類別	備註
河川、湖泊及水庫水質採 樣	-	NIEA W104.52C 水質水量	
水量	68.5 m ³ /min	NIEA W022.51C 水質水量	

樣品名稱:荖溪橋下游

採樣日期:115/01/14 14:18

樣品編號:W21150114-3-2

收樣日期:115/01/15 09:16

樣品特性:環檢-水質

檢測項目	檢測值 單位	檢測(採樣)方法 量測值/MDL(QDL)/類別	備註
河川、湖泊及水庫水質採 樣	-	NIEA W104.52C 水質水量	
水量	82.6 m ³ /min	NIEA W022.51C 水質水量	

-----以下空白-----



檢驗室名稱:東典環安科技股份有限公司環境檢驗中心

副頁:第 2 頁/共 2 頁,分離使用無效。

地址:26841 宜蘭縣五結鄉成興村利工二路99號

電話:03-9900999(代表號) 傳真:03-9900998

聯絡人:楊憲錫 03-8356828#26

附件-照片

專案編號: HW1152W0033

[受測單位]

台灣自來水(股)公司第九區管理處壽豐淨水場



光榮橋上游



老溪橋下游

附件編號: 11502A01

單位：毫克／公升(mg/L)

校驗單位：水質課
表號/版次：06-D1-001-2_15
生效日期：114/11/01

備註：稻香淨水場，光華七號井及光華八號井使用水還未出水。

佩芳 蔡長質 水課

11503/18 編製