

東典環安科技股份有限公司

檢 測 報 告

台灣自來水(股)公司第九區管理處壽豐淨水場

專案編號:HW1132W0473

報告編號:2W11311290001001

報告說明:

一、凡違反報告用途或以下情形者副本報告無效:

篡改內容、破損、分離使用、廣告宣傳、無主管簽核及未加蓋報告專用章。

二、本檢測報告未得到檢驗室書面同意,不應被部分複製使用,但全份複製除外。

報告聲明:

一、茲保證本報告內容參照相關主管機關之標準方法及品保品管等規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實。

公司名稱:東典環安科技股份有限公司

負責人:林正亮

報告專用章
東典環安科技(股)公司
負責人:林正亮
檢驗室主管:許智明

檢驗室主管
(或報告簽署人)

許智明

中華民國 113 年 12 月 30 日

檢驗室名稱:東典環安科技股份有限公司環境檢驗中心
地址:26841 宜蘭縣五結鄉成興村利工二路99號
電話:03-9900999(代表號) 傳真:03-9900998
聯絡人:楊惠錫 03-8356828#26

首頁:第 1 頁/共 2 頁,分離使用無效。

檢測報告

東典環安科技股份有限公司

[受測單位]

台灣自來水(股)公司第九區管理處壽豐淨水場

行業別：用水供應業

檢測目的：環評監測

採樣單位：東典環安科技股份有限公司環境檢驗中心(許可證字號：環境部國環檢證字第093號)

採樣地址：花蓮縣壽豐鄉平和村平和路81號

專案編號：HW1132W0473 報告編號：2W11311290001001

報告日期：113年12月30日

進廠起訖時間：113/12/23 08:38 ~ 113/12/23 10:02

採樣起訖時間：113/12/23 08:47 ~ 113/12/23 09:58

樣品名稱：光榮橋上游

採樣日期：113/12/23 08:47

樣品編號：W21131223-1-1

收樣日期：113/12/23 17:09

樣品特性：環檢-水質

檢測項目	檢測值 單位	檢測(採樣)方法 量測值/MDL(QDL)/類別	備註
河川、湖泊及水庫水質採樣	-	NIEA W104.52C 水質水量	
水量	84.9 m ³ /min	NIEA W022.51C 水質水量	

樣品名稱：荖溪橋上游

採樣日期：113/12/23 09:26

樣品編號：W21131223-1-2

收樣日期：113/12/23 17:09

樣品特性：環檢-水質

檢測項目	檢測值 單位	檢測(採樣)方法 量測值/MDL(QDL)/類別	備註
河川、湖泊及水庫水質採樣	-	NIEA W104.52C 水質水量	
水量	99.3 m ³ /min	NIEA W022.51C 水質水量	

——以下空白——



檢驗室名稱：東典環安科技股份有限公司環境檢驗中心
地址：28841 宜蘭縣五結鄉成興村利工二路99號
電話：03-9900999(代表號) 傳真：03-9900998
聯絡人：楊憲錫 03-8356828#25

副頁：第 2 頁/共 2 頁，分聯使用無效。

附件-照片

東典環安科技股份有限公司

專案編號:HW1132W0473

[受測單位]

台灣自來水(股)公司第九區管理處壽豐淨水場



光榮橋上游



老溪橋上游

113/12/10 編製