

東典環安科技股份有限公司

檢 測 報 告

台灣自來水(股)公司第九區管理處壽豐淨水場

專案編號:HW1142W0012

報告編號:2W11312200001001

報告說明:


- 一、凡違反報告用途或以下情形者副本報告無效：
篡改內容、破損、分離使用、廣告宣傳、無主管簽核及未加蓋報告專用章。
- 二、本檢測報告未得到檢驗室書面同意，不應被部分複製使用，但全份複製除外。

報告聲明:

- 一、茲保證本報告內容參照相關主管機關之標準方法及品保品管等規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實。

公司名稱：東典環安科技股份有限公司

負責人：林正亮



檢驗室主管
(或報告簽署人)

許智明

中華民國 114 年 1 月 17 日

檢測報告

東典環安科技股份有限公司

專案編號:HW1142W0012 報告編號:2W11312200001001
報告日期:114年1月17日

[受測單位]

台灣自來水(股)公司第九區管理處壽豐淨水場

行業別:用水供應業

檢測目的:環評監測

採樣單位:東典環安科技股份有限公司環境檢驗中心

採樣地址:花蓮縣壽豐鄉平和村平和路81號

進廠起訖時間:114/01/15 08:05 ~ 114/01/15 10:05

採樣起訖時間:114/01/15 08:35 ~ 114/01/15 09:56

樣品名稱:光榮橋上游

採樣日期:114/01/15 08:35

樣品編號:W21140115-1-1

收樣日期:114/01/16 09:11

樣品特性:環檢-水質

檢測項目	檢測值 單位	檢測(採樣)方法 量測值/MDL(QDL)/類別	備註
河川、湖泊及水庫水質採樣	-	NIEA W104.52C 水質水量	
水量	106 m ³ /min	NIEA W022.51C 水質水量	

樣品名稱:荖溪橋下游

採樣日期:114/01/15 09:17

樣品編號:W21140115-1-2

收樣日期:114/01/16 09:11

樣品特性:環檢-水質

檢測項目	檢測值 單位	檢測(採樣)方法 量測值/MDL(QDL)/類別	備註
河川、湖泊及水庫水質採樣	-	NIEA W104.52C 水質水量	
水量	114 m ³ /min	NIEA W022.51C 水質水量	

-----以下空白-----



附件 (照片)

專案編號:HW1142W0012

受測單位: 台灣自來水(股)公司第九區管理處壽豐淨水場



光榮橋上游



荖溪橋下游