

## 東典環安科技股份有限公司

# 檢測報告

台灣自來水(股)公司第九區管理處壽豐淨水場

專案編號:HW1142W0012

報告編號:2W11312200001001

### 報告說明:

- 一、凡違反報告用途或以下情形者副本報告無效:  
篡改內容、破損、分離使用、廣告宣傳、無主管簽核及未加蓋報告專用章。
- 二、本檢測報告未得到檢驗室書面同意,不應被部分複製使用,但全份複製除外。

### 報告聲明:

- 一、茲保證本報告內容參照相關主管機關之標準方法及品保品管等規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實。

公司名稱:東典環安科技股份有限公司

負責人:林正亮

報告專用章  
東典環安科技(股)公司  
負責人:林正亮  
檢驗室主管:許智明

檢驗室主管  
(或報告簽署人)

許智明

中華民國 114 年 1 月 17 日

檢驗室名稱:東典環安科技股份有限公司環境檢驗中心  
地址:26841 宜蘭縣五結鄉成興村利工二路99號  
電話:03-9900999(代表號) 傳真:03-9900998  
聯絡人:楊憲錫 03-8356828#26

首頁:第 1 頁/共 2 頁,分離使用無效。

# 檢測報告

東典環安科技股份有限公司

專案編號:HW1142W0012 報告編號:2W11312200001001  
報告日期:114年1月17日

[受測單位]  
台灣自來水(股)公司第九區管理處壽豐淨水場

行業別:用水供應業  
檢測目的:環評監測  
採樣單位:東典環安科技股份有限公司環境檢驗中心  
採樣地址:花蓮縣壽豐鄉平和村平和路81號

進廠起訖時間:114/01/15 08:05 ~ 114/01/15 10:05  
採樣起訖時間:114/01/15 08:35 ~ 114/01/15 09:56

樣品名稱:光榮橋上游  
樣品編號:W21140115-1-1  
樣品特性:環檢-水質  
採樣日期:114/01/15 08:35  
收樣日期:114/01/16 09:11

| 檢測項目         | 檢測值<br>單位                  | 檢測(採樣)方法<br>量測值/MDL(QDL)/類別 | 備註 |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|----|
| 河川、湖泊及水庫水質採樣 | -                          | NIEA W104.52C<br>水質水量       |    |
| 水量           | 106<br>m <sup>3</sup> /min | NIEA W022.51C<br>水質水量       |    |

樣品名稱:荖溪橋下游  
樣品編號:W21140115-1-2  
樣品特性:環檢-水質  
採樣日期:114/01/15 09:17  
收樣日期:114/01/16 09:11

| 檢測項目         | 檢測值<br>單位                  | 檢測(採樣)方法<br>量測值/MDL(QDL)/類別 | 備註 |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|----|
| 河川、湖泊及水庫水質採樣 | -                          | NIEA W104.52C<br>水質水量       |    |
| 水量           | 114<br>m <sup>3</sup> /min | NIEA W022.51C<br>水質水量       |    |

-----以下空白-----



檢驗室名稱:東典環安科技股份有限公司環境檢驗中心  
地址:26841 宜蘭縣五結鄉成興村利工二路99號  
電話:03-9900999(代表號) 傳真:03-9900998  
聯絡人:楊憲錫 03-8356828#26

副頁:第 2 頁/共 2 頁,分離使用無效。

附件（照片）

專案編號:HW1142W0012

受測單位：台灣自來水(股)公司第九區管理處壽豐淨水場



光榮橋上游



老溪橋下游

## 114/04/16 編製