

東典環安科技股份有限公司

檢測報告

台灣自來水(股)公司第九區管理處壽豐淨水場

專案編號:HW1132W0055

報告編號:2W11303220001001

報告說明:

一、凡違反報告用途或以下情形者副本報告無效:

篡改內容、破損、分離使用、廣告宣傳、無主管簽核及未加蓋報告專用章。


二、本檢測報告未得到檢驗室書面同意，不應被部分複製使用，但全份複製除外。

報告聲明:

一、茲保證本報告內容參照相關主管機關之標準方法及品保品管等規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實。

公司名稱:東典環安科技股份有限公司

負責人:林正亮



檢驗室主管
(或報告簽署人)

許智明

中華民國 113 年 4 月 19 日

檢測報告

東典環安科技股份有限公司

[受測單位]

台灣自來水(股)公司第九區管理處壽豐淨水場

行業別：用水供應業

檢測目的：環評監測

採樣單位：東典環安科技股份有限公司環境檢驗中心

採樣地址：花蓮縣壽豐鄉平和村平和路81號

專案編號：HW1132W0055

報告編號：2W11303220001001

報告日期：113年4月19日

樣品名稱：光榮橋上游

樣品編號：W21130417-1-1

樣品特性：現場量測

採樣日期：113/04/17 13:05

收樣日期：113/04/18 17:31

檢測項目	檢測值 單位	檢測(採樣)方法 量測值/MDL(QDL)/類別	備註
河川、湖泊及水庫水質採樣	-	NIEA W104.52C 水質水量	
水量	56.5 m ³ /min	NIEA W022.51C 水質水量	

樣品名稱：荖溪橋下游

樣品編號：W21130417-1-2

樣品特性：現場量測

採樣日期：113/04/17 13:45

收樣日期：113/04/18 17:31

檢測項目	檢測值 單位	檢測(採樣)方法 量測值/MDL(QDL)/類別	備註
河川、湖泊及水庫水質採樣	-	NIEA W104.52C 水質水量	
水量	95.8 m ³ /min	NIEA W022.51C 水質水量	

-----以下空白-----



採樣地點：自來水第九區壽豐淨水廠(光榮橋上游) 採樣員：陳建興

採樣日期：113 年 4 月 17 日 檢測項目：水量測定



採樣地點：自來水第九區壽豐淨水廠(荖溪橋下游) 採樣員：陳建興

採樣日期：113 年 4 月 17 日 檢測項目：水量測定

